FDC1 : order of layer is opposite direction from beam.



FDC1 missing channels



Dayone Logbook Vol.2 P.176, 177

FDC2

- Swapped channels (found during dayone analysis)
  - 496(V1-47, 8,30)←→608(V1'-47, 8,31)
  - 512(V1-63, 8,62)←→624(V1'-63, 8,63)
  - 751(X2-78, 12,60)←→862(X2'-77, 12,59)
  - 953(U2-56, 15,48)←→1065(U2'-56, 15,49)
  - 954(U2-57, 15,50)←→1066(U2'-57, 15,51)
  - 955(U2-58, 15,52)←→1067(U2'-58, 15,53)
  - 1176(V2-55, 19,14)←→1287(V2'-54, 19,13)

  Followings were found during samurai21 analysis.
  - 463(V1-14,7,28)←→575(V1'-14, 7,29)
  - 464(V1-15,7,30)←→ 576(V1'-15, 7,31)

  (Definition)
  - ID(Plane-WireID, geo,ch)
    - ID: 1-1568
    - Plane: X1、X1'、U1、U1'、…
    - WireID: 0-111
    - geo,ch: ID and ch of TDC module