2305Kr

84Kr31+ 70MeV/u AVF_18G max 1pnA

Run Summary Sheet : CAMAC & LabView

Fname		start	stop	Header	Ender / Lc	Elapse	コメント	Att 100	10	5	3	2	Trig	Wob	AuF	Kap	IC1	PL1	ED	PL2 IC2 SSD	Air1	Air2
実験前					LogNote: E5exp(10)_																	
bef-	無し						イオン源= 18G															
実験中:Beam調整時																						
23/05/24		ZnSスポット調整			p.153																	
Cap	1	4:59:00		Cap01_ZnS Zslide		mpg	Spot確認	0	3	0	0	0				50uΦ50					145	200
	2	5:01:00		Cap02_Qdef			Qdef at 散乱槽ZnS	同上														
	3	5:09:00		Cap03_WobR38,Au73			本番用Spot確認	0	2	1	0	0										
MaxBeam								測定省略					FC5A1= enA									
			※ Att 読めない MyDAQ2 停止中 --> 内山さんに再起動してもらう																			
			Xsld, Clm の台板を交換																			
		Gaf焼き(1)		Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysld	p.153	IC2[A]																
			※Att vs 今回はIC1有で。OD値studyだけなので。			1.97-8		0	4	0	0	0					あり	×	0u	IC2@Xclmt		
Gaf	1	6:20:00		Au45 R=0 + 以下全てZnS入りだった			30sec	Attは以下全て同じ														
	2			Au45 R=36			40sec															
	3			同上			20sec	0	4	0	0	0										
	4			同上			80sec															
	5			同上			120sec															
	6			同上			60sec															
		回路調整:PL1			p.154		PL1=PL2= 2kcps	2	2	0	0	2	PorS(0)	R36	45.8	○	○	100	0u	PL2@Air2		
		6:55:00		PL1=100u#1 (EJ212 new 本番用)			(決定) HV PL1=1100V															
				PL2=100u#2 (EJ212 new 次回用)			(決定) Thr PL1= -40.8mV(ring ~10mV), PL1peak= -300~350mV															
		PL HV: 利用「前」			p.154		PL1low = -170mV(~1/2peak)															
plhv01-	1	7:13:48	7:14:14	plhv01-01 PL1=100um#1 PL2=100um#2 800,800V		0:00:26																
	2	7:16:56	7:17:23	PLHV01-02 900,900V		0:00:27																
	3	7:18:56	7:19:22	PLHV01-03 1000,1000V		0:00:26																
	4	7:20:04	7:21:54	PL01-04 1100,1100V		0:01:50																
	5	7:22:29	7:22:52	PL01-05 1100,1100V		0:00:23																
	6	7:23:18	7:23:47	PL01-06 1200,1200V																		
		scnEDic (1): ExpR 確認																				
		7:30:00																				
scnEDic01_202305250732				ラフスキャン 20s x 15点	p.154		IC1~IC2= 2.0-7A	1	1	0	0	0		○	○	○	○	○	var	IC2@Air2		
		7:32:00	7:37:00			0:05:00														PL2@IC2下流		
scnEDic02_202305250738				本番 20s x 35/70点																		
		7:38:00	7:58:00	ダメ:ZnS入っていた!		0:20:00	ZnSの厚さ測定になった!															
		※ 前回より~20um 浅い! 原因究明に時間がかかった。ZnSは、Gaf焼きの時から入りっぱなしだった。--> 次2305Krの際、ZnS焦げていないことを確認した。																				
scnEDic03_202305250807				今度こそ本番 20s x 42/70点																		
		8:07:00	8:30:00			0:23:00	(決定) ExpR= 1035um 24.5C 1021.0hPa E=69.16AMeV															
			※時間が無いので、PL無し scnEDic は、利用後に測定とする。				(前回)2301Kr 1050um より 15um 浅い															
		scnAtt: IC1 vs PL1																				
scnAtt01_202305250836					p.155		IC1= 1.2-7A PL1=4M	1	1	0	0	0	~	○	○	○	○	○	0u			
		8:36:00	8:55:00	Step = 1/2, /4, /6, /8, /10		0:19:00		1	3	0	0	3										
scnAtt01-							(決定) PL[cps]= 3.554E+13 * IC1[A], 実測/予想= 0.90															
	1	8:37:05	8:37:36	scanAtt001 Mul 1000		0:00:31	(前回)2301Kr 3.426E13 0.88															
	~																					
	18	8:54:43	8:55:15	scanAtt018 Mul 800000		0:00:32																
		scnEDssd:無し 時間切れ																				
23/05/25		8:53		ビーム調整終了																		
23/05/25		9:50		(P02-1)利用スタート	p.155																	
23/05/26		7:05		利用終了																		
23/05/26		11:20		(H04-1)利用スタート	p.156																	
23/05/26		19:55		利用終了																		
23/05/26		21:05		(P02-2)利用スタート	p.155																	
23/05/27		15:05		利用終了																		
利用後測定																						
		PL HV: 利用「後(1)」			p.164		PL1=1.5kcps	2	2	0	0	1	PorS(0)	R36	45.8	○	○	100	0u	PL2@Air2		
plhv02-	1	16:56:00	16:56:29	plhv02-01 aft 800V PL2nashi		0:00:29	PL1=100u#1 利用後測定															
	2	16:56:54	16:57:30	plhv02-02 900V		0:00:36	PL2=無し															
	3	16:57:54	16:58:45	plhv02-03 1000V		0:00:51	PL1 PHが 約1/2 に低下 --> 次回要交換															
	4	16:59:18	17:01:40	plhv02-04 1100V ope-HV		0:02:22	PL1 は、以下で更に重照射を継続してみる															
	5	17:02:15	17:03:37	plhv02-05 1200V		0:01:22																
	6	17:04:21	17:05:37	plhv02-06 1300V		0:01:16																
	7	17:06:04	17:07:21	plhv02-07 1400V		0:01:17																
		Gaf焼き(2)		Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysld	p.164	IC1[A]																
			※Att vs 今回はIC1有で。OD値studyだけなので。			2.0-8	Gaf(1)とほぼ同じ強度で	0	4	0	0	0					あり	×	0u	IC2@Xclmt		
Gaf	11	17:15:00		Au45 R=0 (ZnS入っていない)			60sec															
	12			同上			90sec	同上														
	13			同上			120sec	同上														
		E5入: 120sec で Gauss中心がサチっているように見える				5.8-8	強めにして真っ黒まで焼く	0	3	0	0	1										
	14	17:35:00		Au45 R=36			20sec															
	15			同上			40sec															
	16			同上			60sec															
		scnEDic(2): ExpR 変化 PL1、PL2厚 測定																				
		18:00:00			p.165																	
scnEDic11_202305271804				PL100u#1 再現性チェック			IC1~IC2= 1.9-7A	0	2	1	0	0		○	○	○	○	○	var	IC2@Air2		
		18:04:00	18:22:00			0:18:00														PL2@IC2下流		
scnEDic12_202305271830				PL100u#2 の厚さ測定(比較用、次回用も兼ねて)				同上														
		18:30:00	18:46:00	※ #1 より、ビミョーに厚め		0:16:00																
scnEDic13_202305271855				PL無し AlMylar遮光Boxのみ:Gaf台に取り付け				同上														
		18:55:00	19:21:00	※ PL100u無しで、60um程深くなった		0:26:00																
		scnEDssd:SSD テスト 新品2個、交換品1個、その他在庫品																				
scnEDssd11_202305272016				ゴミ	p.166		PL 10K, Sor 500 cps, Trig=AND	1	3	1	0	0	PandS	○	○	○	○	○	var	SSD@Air2		
		20:16:00	20:26:00	60s x 19点:TFA設定がダメだった		0:10:00																
scnEDssd11-					ref)p146,152		2連x2:コリΦ5 遮光 AyMy 2.5um															
	1	20:16:56	20:17:56	scanED001 0.0 um 0000000000000		0:01:00	200新-2000, 500新-2000um : 新規購入品のテスト															
	~						Sel# 23004516新, 20-195D, 23010089新, 20-195E															
	8	20:25:33	20:26:35	scanED008 422.4 um 0000001110100		0:01:02	HV(uA): 180だが130以上でBL不安定(1.85) 400(3.65), 230定格(4.95), 400(5.63)															
scnEDssd12_202305272027							TFA: all x6x50% Int,Dif=20,20 SA(Att) all 0.5u; all x20x7.0(0)															
		20:27:00	20:50:00	60s x 19点: 同上 再トライ		0:23:00																
scnEDssd12-				新規購入品 200, 500um テスト			同上															
	1	20:27:46	20:28:46	scanED001 0.0 um 0000000000000		0:01:00	※ 200u新: PH高い側に tailあり。これでもHV高いのか?															
	~						※ 500u新: 2山がはっきり見える。ヒドイ…。															
	19	20:50:04	20:51:04	scanED019 946.7 um 0001011111001		0:01:00																
scnEDssd13_202305272123					p.166		2連x2:コリΦ5 遮光 AyMy 2.5um	同上 で Sor 300cps														
		21:23:00	21:45:00	60s x 17/27点		0:22:00	700代替-2000, 100-100um : 代替品のテスト															
scnEDssd13-				交換品 700um テスト			Sel# 22152551代替, 23-535D, 外φ20:20mm2 テスト2回目 27-054F, 27-054G															

	2305Kr							84Kr31+ 70MeV/u AVF_18G max 1pnA																		
	Run Summary Sheet : CAMAC & LabView																									
									Att															PL2		
Fname		start	stop	Header	Ender / Lc	Elapse	コメント		100	10	5	3	2	Trig	Wob	AuF	Kap	IC1	PL1	ED	IC2	Air1	Air2			
	1	21:24:14	21:25:16	scanED001 0.0 um 0000000000000		0:01:02	HV(uA): 定格120(1.72), 380(2.63), 40(4.93), 40(3.14)																			
	～						TFA: 同上 SA all 0.5u; all x20x7.0 Att: 16, 2, 0, 0																			
	17	21:44:08	21:45:08	scanED017 753.9 um 0000011001011		0:01:00	※ 700u代替: 1山で綺麗 25mm2 100um 太い																			
scnEDssd14_202305272210					p.167		4連:コリΦ10 遮光 AyMy 2.5um		同上																	
		22:10:00	22:26:00	60s x 14点		0:16:00	200mm2: 50-50, 50-30um																			
scnEDssd14-				外φ32 200mm2 テスト			Sel# 19-625A, 19-568B, 19-613B, 21-554A																			
	1	22:10:57	22:11:57	scanED001 0.0 um 0000000000000		0:01:00	HV(uA): 20(3.34), 20(1.89), 20(5.47), 5VでもOvrVolt																			
	～			sA1 Att 足らない			TFA: 同上 SA(Att) 同上で x100(0), x100(0), x100(0), x200(0)																			
	13	22:25:48	22:26:48	scanED013 944.8 um 0000011111010		0:01:00																				
scnEDssd15_202305272228				同上:ゴミ sA1: Att 4dB まだ足らない																						
scnEDssd16_202305272233					p.167																					
		22:33:00	22:41:00	20s x 14点 20secで再々トライ		0:08:00																				
scnEDssd16-				同上 sA1: Att 8dB で再トライ			SA(Att) 同上で x100(8), x100(0), x100(0), x200(0)																			
	1	22:33:50	22:34:12	scanED001 0.0 um 0000000000000		0:00:22	※ sA1,A2,B1 : OK B2 HVかからない																			
	～																									
	13	22:40:49	22:41:09	scanED013 944.8 um 0000011111010		0:00:20																				
		※ AVF 水漏れ警報あり																								
		PL HV: 利用「後(2)」			p.168		PL100u#1 更に重照射後で																			
plhv13-	1	23:00:19	23:01:01	plhv03-01 900V PL100um#1 PL100um#2		0:00:42	PL1 PHはあまり変化なし --> いずれにせよ次回要交換																			
	2	23:01:45	23:02:36	plhv03-02 1000V		0:00:51	PL2 太い！？																			
	3	23:03:21	23:04:32	plhv03-03 1100V		0:01:11	--> ※ PL2測定の時は 緑レーザーを消しましょう！																			
	4	23:05:19	23:06:27	plhv03-04 1200V		0:01:08																				
	5	23:07:05	23:08:06	plhv03-05 1300V		0:01:01																				
	6	23:08:49	23:09:28	plhv03-06 1400V		0:00:39																				
	7	17:06:04	17:07:21	plhv02-07 1400V		0:01:17																				
plhv14-	1	23:11:48	23:12:29	plhv04-01 1100V Trig=PL nomi		0:00:41	1100V で再測定																			
23/05/27		23:12		MT終了																						
aft-	無し																									
		加速器E測定: 小山																								
23/05/25		20:58:00		E(Kr) = 69.16 MeV/u	p.156		P02-1 利用中に測定																			
以上。																										

2305Kr

blm1 : CAMAC Run Log

HowTo) > ./prinfoAll.sh　　raw~exp/

plhv01-	1	7:13:48	7:14:14	2023/5/25	plhv01-01 PL1=100um#1 PL2=100u	e
plhv01-	2	7:16:56	7:17:23	2023/5/25	PLHV01-02 900,900V	
plhv01-	3	7:18:56	7:19:22	2023/5/25	PLHV01-03 1000,1000V	
plhv01-	4	7:20:04	7:21:54	2023/5/25	PL01-04 1100,1100V	
plhv01-	5	7:22:29	7:22:52	2023/5/25	PL01-05 1100,1100V	
plhv01-	6	7:23:18	7:23:47	2023/5/25	PL01-06 1200,1200V	
plhv02-	1	16:56:00	16:56:29	2023/5/27	plhv02-01 aft 800V PL2nashi	e
plhv02-	2	16:56:54	16:57:30	2023/5/27	plhv02-02 900V	e
plhv02-	3	16:57:54	16:58:45	2023/5/27	plhv02-03 1000V	e
plhv02-	4	16:59:18	17:01:40	2023/5/27	plhv02-04 1100V ope-HV	e
plhv02-	5	17:02:15	17:03:37	2023/5/27	plhv02-05 1200V	e
plhv02-	6	17:04:21	17:05:37	2023/5/27	plhv02-06 1300V	e
plhv02-	7	17:06:04	17:07:21	2023/5/27	plhv02-07 1400V	e
plhv03-	1	23:00:19	23:01:01	2023/5/27	plhv03-01 900V PL100um#1 PL100	e
plhv03-	2	23:01:45	23:02:36	2023/5/27	plhv03-02 1000V	e
plhv03-	3	23:03:21	23:04:32	2023/5/27	plhv03-03 1100V	e
plhv03-	4	23:05:19	23:06:27	2023/5/27	plhv03-04 1200V	e
plhv03-	5	23:07:05	23:08:06	2023/5/27	plhv03-05 1300V	e
plhv03-	6	23:08:49	23:09:28	2023/5/27	plhv03-06 1400V	e
plhv04-	1	23:11:48	23:12:29	2023/5/27	plhv04-01 1100V Trig=PL nomi	yahari futoi
scnAtt01-	1	8:37:05	8:37:36	2023/5/25	scanAtt001 Mul 1000	scnAtt Run001 end
scnAtt01-	2	8:38:34	8:39:08	2023/5/25	scanAtt002 Mul 2000	scnAtt Run002 end
scnAtt01-	3	8:39:37	8:40:09	2023/5/25	scanAtt003 Mul 3000	scnAtt Run003 end
scnAtt01-	4	8:40:40	8:41:13	2023/5/25	scanAtt004 Mul 4000	scnAtt Run004 end
scnAtt01-	5	8:41:44	8:42:18	2023/5/25	scanAtt005 Mul 6000	scnAtt Run005 end
scnAtt01-	6	8:42:53	8:43:25	2023/5/25	scanAtt006 Mul 8000	scnAtt Run006 end
scnAtt01-	7	8:44:00	8:44:34	2023/5/25	scanAtt007 Mul 10000	scnAtt Run007 end
scnAtt01-	8	8:45:02	8:45:36	2023/5/25	scanAtt008 Mul 20000	scnAtt Run008 end
scnAtt01-	9	8:45:55	8:46:29	2023/5/25	scanAtt009 Mul 30000	scnAtt Run009 end
scnAtt01-	10	8:46:58	8:47:28	2023/5/25	scanAtt010 Mul 40000	scnAtt Run010 end
scnAtt01-	11	8:47:51	8:48:25	2023/5/25	scanAtt011 Mul 60000	scnAtt Run011 end
scnAtt01-	12	8:48:52	8:49:24	2023/5/25	scanAtt012 Mul 80000	scnAtt Run012 end
scnAtt01-	13	8:49:57	8:50:31	2023/5/25	scanAtt013 Mul 100000	scnAtt Run013 end
scnAtt01-	14	8:51:06	8:51:38	2023/5/25	scanAtt014 Mul 200000	scnAtt Run014 end
scnAtt01-	15	8:52:03	8:52:35	2023/5/25	scanAtt015 Mul 300000	scnAtt Run015 end
scnAtt01-	16	8:52:56	8:53:28	2023/5/25	scanAtt016 Mul 400000	scnAtt Run016 end
scnAtt01-	17	8:53:50	8:54:22	2023/5/25	scanAtt017 Mul 600000	scnAtt Run017 end
scnAtt01-	18	8:54:43	8:55:15	2023/5/25	scanAtt018 Mul 800000	scnAtt Run018 end
scnEDssd11-	1	20:16:56	20:17:56	2023/5/27	scanED001 0.0 um 00000000000	ssdRun001 end
scnEDssd11-	2	20:18:09	20:19:09	2023/5/27	scanED002 48.6 um 00000000010	ssdRun002 end
scnEDssd11-	3	20:19:23	20:20:23	2023/5/27	scanED003 125.3 um 00000000101	ssdRun003 end
scnEDssd11-	4	20:20:36	20:21:36	2023/5/27	scanED004 196.4 um 00000010000	ssdRun004 end
scnEDssd11-	5	20:21:50	20:22:52	2023/5/27	scanED005 257.8 um 00000010010	ssdRun005 end
scnEDssd11-	6	20:23:06	20:24:08	2023/5/27	scanED006 321.6 um 00000010101	ssdRun006 end
scnEDssd11-	7	20:24:21	20:25:19	2023/5/27	scanED007 383.0 um 00000010111	ssdRun007 end
scnEDssd11-	8	20:25:33	20:26:35	2023/5/27	scanED008 422.4 um 00000011101	ssdRun008 end
scnEDssd12-	1	20:27:46	20:28:46	2023/5/27	scanED001 0.0 um 00000000000	ssdRun001 end
scnEDssd12-	2	20:28:59	20:30:03	2023/5/27	scanED002 48.6 um 00000000010	ssdRun002 end
scnEDssd12-	3	20:30:18	20:31:20	2023/5/27	scanED003 125.3 um 00000000101	ssdRun003 end
scnEDssd12-	4	20:31:33	20:32:33	2023/5/27	scanED004 196.4 um 00000010000	ssdRun004 end
scnEDssd12-	5	20:32:47	20:33:47	2023/5/27	scanED005 257.8 um 00000010010	ssdRun005 end
scnEDssd12-	6	20:34:00	20:35:00	2023/5/27	scanED006 321.6 um 00000010101	ssdRun006 end
scnEDssd12-	7	20:35:14	20:36:16	2023/5/27	scanED007 383.0 um 00000010111	ssdRun007 end
scnEDssd12-	8	20:36:29	20:37:29	2023/5/27	scanED008 422.4 um 00000011101	ssdRun008 end
scnEDssd12-	9	20:37:43	20:38:43	2023/5/27	scanED009 446.0 um 00000011110	ssdRun009 end
scnEDssd12-	10	20:38:56	20:39:56	2023/5/27	scanED010 503.2 um 00010100000	ssdRun010 end
scnEDssd12-	11	20:40:10	20:41:12	2023/5/27	scanED011 572.4 um 00000100011	ssdRun011 end
scnEDssd12-	12	20:41:25	20:42:25	2023/5/27	scanED012 647.6 um 00000100110	ssdRun012 end
scnEDssd12-	13	20:42:39	20:43:39	2023/5/27	scanED013 699.8 um 00000101100	ssdRun013 end
scnEDssd12-	14	20:43:53	20:44:53	2023/5/27	scanED014 730.9 um 00000110010	ssdRun014 end
scnEDssd12-	15	20:45:06	20:46:08	2023/5/27	scanED015 768.8 um 00000110011	ssdRun015 end
scnEDssd12-	16	20:46:22	20:47:24	2023/5/27	scanED016 782.6 um 00000110100	ssdRun016 end
scnEDssd12-	17	20:47:37	20:48:37	2023/5/27	scanED017 831.2 um 00000110110	ssdRun017 end
scnEDssd12-	18	20:48:51	20:49:51	2023/5/27	scanED018 883.4 um 00000111100	ssdRun018 end

scnEDssd12-	19	20:50:04	20:51:04	2023/5/27	scanED019	946.7 um 0001011111(	ssdRun019 end
scnEDssd13-	1	21:24:14	21:25:16	2023/5/27	scanED001	0.0 um 000000000000	ssdRun001 end
scnEDssd13-	2	21:25:30	21:26:32	2023/5/27	scanED002	86.4 um 00000000011	ssdRun002 end
scnEDssd13-	3	21:26:45	21:27:47	2023/5/27	scanED003	125.8 um 0000000100	ssdRun003 end
scnEDssd13-	4	21:28:01	21:29:01	2023/5/27	scanED004	162.2 um 0000000101(	ssdRun004 end
scnEDssd13-	5	21:29:14	21:30:14	2023/5/27	scanED005	196.4 um 0000001000(	ssdRun005 end
scnEDssd13-	6	21:30:28	21:31:30	2023/5/27	scanED006	234.2 um 0000001000	ssdRun006 end
scnEDssd13-	7	21:31:44	21:32:46	2023/5/27	scanED007	262.4 um 0000000111(	ssdRun007 end
scnEDssd13-	8	21:32:59	21:33:59	2023/5/27	scanED008	284.9 um 0000000111	ssdRun008 end
scnEDssd13-	9	21:34:13	21:35:13	2023/5/27	scanED009	313.9 um 0001001010(	ssdRun009 end
scnEDssd13-	10	21:35:26	21:36:26	2023/5/27	scanED010	331.8 um 0000001010	ssdRun010 end
scnEDssd13-	11	21:36:40	21:37:42	2023/5/27	scanED011	569.8 um 0000010001	ssdRun011 end
scnEDssd13-	12	21:37:55	21:38:57	2023/5/27	scanED012	634.8 um 0000010011(	ssdRun012 end
scnEDssd13-	13	21:39:11	21:40:11	2023/5/27	scanED013	682.3 um 0000011000(	ssdRun013 end
scnEDssd13-	14	21:40:24	21:41:29	2023/5/27	scanED014	712.0 um 0000010110	ssdRun014 end
scnEDssd13-	15	21:41:43	21:42:43	2023/5/27	scanED015	730.9 um 0000011001(	ssdRun015 end
scnEDssd13-	16	21:42:56	21:43:54	2023/5/27	scanED016	745.8 um 0000010111(	ssdRun016 end
scnEDssd13-	17	21:44:08	21:45:08	2023/5/27	scanED017	753.9 um 0000011001(	ssdRun017 end
scnEDssd14-	1	22:10:57	22:11:57	2023/5/27	scanED001	0.0 um 000000000000	ssdRun001 end
scnEDssd14-	2	22:12:11	22:13:13	2023/5/27	scanED002	586.2 um 0000010010(	ssdRun002 end
scnEDssd14-	3	22:13:26	22:14:28	2023/5/27	scanED003	699.8 um 0000010110(	ssdRun003 end
scnEDssd14-	4	22:14:42	22:15:42	2023/5/27	scanED004	750.3 um 0001010111(	ssdRun004 end
scnEDssd14-	5	22:15:55	22:16:57	2023/5/27	scanED005	782.6 um 0000011010(	ssdRun005 end
scnEDssd14-	6	22:17:11	22:18:11	2023/5/27	scanED006	817.8 um 0000011010	ssdRun006 end
scnEDssd14-	7	22:18:24	22:19:22	2023/5/27	scanED007	841.4 um 0000011011(	ssdRun007 end
scnEDssd14-	8	22:19:36	22:20:36	2023/5/27	scanED008	854.2 um 0000011011(	ssdRun008 end
scnEDssd14-	9	22:20:49	22:21:51	2023/5/27	scanED009	866.4 um 0000011011	ssdRun009 end
scnEDssd14-	10	22:22:05	22:23:07	2023/5/27	scanED010	887.9 um 0001011110(	ssdRun010 end
scnEDssd14-	11	22:23:21	22:24:21	2023/5/27	scanED011	908.4 um 0000011110	ssdRun011 end
scnEDssd14-	12	22:24:34	22:25:34	2023/5/27	scanED012	923.1 um 0001011110	ssdRun012 end
scnEDssd14-	13	22:25:48	22:26:48	2023/5/27	scanED013	944.8 um 0000011111(	ssdRun013 end
scnEDssd15-	1	22:29:09	22:29:29	2023/5/27	scanED001	0.0 um 000000000000	ssdRun001 end
scnEDssd15-	2	22:29:43	22:30:03	2023/5/27	scanED002	586.2 um 0000010010(	ssdRun002 end
scnEDssd15-	3	22:30:16	22:30:36	2023/5/27	scanED003	699.8 um 0000010110(	ssdRun003 end
scnEDssd15-	4	22:30:50	22:31:12	2023/5/27	scanED004	750.3 um 0001010111(	ssdRun004 end
scnEDssd15-	5	22:31:25	22:31:45	2023/5/27	scanED005	782.6 um 0000011010(	ssdRun005 end
scnEDssd15-	6	22:31:59	22:32:28	2023/5/27	scanED006	817.8 um 0000011010	·��
scnEDssd16-	1	22:33:50	22:34:12	2023/5/27	scanED001	0.0 um 000000000000	ssdRun001 end
scnEDssd16-	2	22:34:25	22:34:45	2023/5/27	scanED002	586.2 um 0000010010(	ssdRun002 end
scnEDssd16-	3	22:34:58	22:35:18	2023/5/27	scanED003	699.8 um 0000010110(	ssdRun003 end
scnEDssd16-	4	22:35:32	22:35:54	2023/5/27	scanED004	750.3 um 0001010111(	ssdRun004 end
scnEDssd16-	5	22:36:08	22:36:35	2023/5/27	scanED005	782.6 um 0000011010(	ssdRun005 end
scnEDssd16-	6	22:36:48	22:37:10	2023/5/27	scanED006	817.8 um 0000011010	ssdRun006 end
scnEDssd16-	7	22:37:24	22:37:46	2023/5/27	scanED007	841.4 um 0000011011(	ssdRun007 end
scnEDssd16-	8	22:37:59	22:38:19	2023/5/27	scanED008	854.2 um 0000011011(	ssdRun008 end
scnEDssd16-	9	22:38:33	22:38:53	2023/5/27	scanED009	866.4 um 0000011011	ssdRun009 end
scnEDssd16-	10	22:39:06	22:39:26	2023/5/27	scanED010	887.9 um 0001011110(	ssdRun010 end
scnEDssd16-	11	22:39:40	22:40:02	2023/5/27	scanED011	908.4 um 0000011110	ssdRun011 end
scnEDssd16-	12	22:40:15	22:40:35	2023/5/27	scanED012	923.1 um 0001011110	ssdRun012 end
scnEDssd16-	13	22:40:49	22:41:09	2023/5/27	scanED013	944.8 um 0000011111(	ssdRun013 end