	2310Ar							40Ar17+ 95MeV/u AVF_18G max 1pnA															
	Run Summary Sheet : CAMAC & LabView																						
									Att												PL2		
Fname		start	stop	Header	Ender / Lo		Elapse	コメント	100	10	5	3	2	Trig	Wob	AuF	Kap	IC1	PL1	ED	IC2	Air1	Air2
	実験前				LogNote: E5exp(11)_				イオン源= 18G												SSD		
23/10/04																							
bef-	無し																						
	実験中:Beam調整時																						
23/10/04		ZnSスポット調整			p.30																		
Cap	1	05:06		Cap01_ZnS_Zsld			mpg		0	2	0	1	3				50uΦ50					145	200
	2	05:08		Cap02_Qdef			mpg																
	3	05:12		Cap03_WobR38			mpg		0	2	0	1	2										
	4	05:38		Cap04_R38Au73					0	2	0	0	0										
MaxBeam								RRCout =	未確認														
		Gaf焼き		Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysld	p.30		IC2[A]	2.0-8A															
Gaf	1	05:50		Au 73 R=0(WobOFF)				30sec	0	3	1	0	1					無し	×	0u	IC2@Xclmt		
	2			Au 73 R=38				60sec															
	3			同上 GafODテスト				120sec															
	4	06:10		同上				240sec															
	5			同上				180sec															
	6	06:20		同上				90sec															
		PL回路調整			p.30			PL=3kcps	2	2	1	0	1	PorS(0)	R38	73.0	○	○	500	0u	PL2@Air2		
		6:30:00		PL1=500u PMT 800V用(2305Arママ)				(決定) HV PL1=1100V															
				PL2=500u PMT1000V用(2307Arで交換ママ)				(決定) Thr PL1= 159mV(CFD値), PL1peak= ～800mV ※ PMT1000V用に見える？？															
		PL HV: 利用「前」			p.31			PL1low = -2000mV(CFD値) ～1/4peak															
plhv01-	1	6:58:22	6:59:23	plhv01 500,500um 700,900V			0:01:01																
	2	7:00:22	7:01:40	plhv01-02 800,1000V			0:01:18	※ どうもPMTが 800V用/1000V用が逆になっているように見える															
	3	7:03:02	7:04:14	plhv01-03 900,800V PL2 sage			0:01:12	結線は正しい事をchkした。PMTのハマホトラベルが違うのか？															
	4	7:04:45	7:06:06	plhv01-04 1000,700V			0:01:21																
	5	7:07:10	7:07:59	plhv01-05 1100,600V			0:00:49																
		scnEDic: ExpR (1)			p.31			IC1= 1.3-7A IC2=1.0-7A	0	3	0	0	0		○	○	○	○	○	var	IC2@Air2		
scnEDic01_202310040725				本番 20s x 50/55点で終了				(決定) ExpR= 3575um 28.0 ℃ 1015 hPa															
		07:25	07:56				0:31:00	(前回)2307Ar 3555um より20um深い															
								※ PL1厚さは,前回2307ArのPL2 pg.25 (今回のPL2)とほぼ同じ。何が逆なのか？															
		scnAtt: IC1 vs PL1																					
scnAtt01_202310040807				30sec x 22点まで	p.32			IC1= 1.5-7A PL1=7M	1	1	0	0	0	～	○	○	○	○	○	0u			
		08:07	08:28	Step = 1/2,3,4,5,6,8,10			0:21:00		1	3	0	0	3										
scnAtt01-	1							(決定) PL[cps]= 1.574E+14 * IC1[A], 実測/予想=0.81															
	～	camac run 無し						(前回)2307Ar 1.533E+14 0.79															
	18																						
23/10/04		8:29		ビーム調整終了				Vacc=7.8-6Torr															
23/10/04		10:20		(N09) 12h 利用スタート	p.32			※ Run42まで CAMAC nssta だったので、Flux積算エラー多発															
				DownTime				※10/5 1:47～1:54 RRCクライオ・ポンプ修理															
23/10/05		6:50		利用終了																			
		07:45		Mk05準備開始 架台移動E6->E5																			
23/10/05		10:55		(Mk05) 12h 利用スタート	p.32																		
				DownTime				※10/6 0:10～0:30 AVF-RF down															
23/10/06		8:50		利用終了																			
	利用終了後測定			無し																			
23/10/06		PL HV: 利用「後」			p.39			PL1= 3.5kcps						PorS(0)	R38	73.0	○	○	500	アリ			
plhv11-	1	7:56:52	7:57:42	plhv11-01 Mk05End 1100V 3.5kcps	henka nash		0:00:50	PL1 のみ Mk05 end の直前で															
								変化なし--> PL1: 500uは、次回も利用可能															
23/10/06		8:50		MT終了																			
aft-	無し																						
		加速器E測定:																					
23/10/03		22:31		E(Ar) = 93.37 MeV/u	p.33			Bm調整前に測定															
以上。																							