

# 重<br /> イオンビームの<br /> 産業利用<br /> (非生物系)

理化学研究所 仁科加速器研究センター

産業利用開発チーム 吉田 敦 (チームリーダー) 神原 正

- 宇宙利用半導体の重イオン耐性試験
- ・ 空気中照射ビームの特性評価

   (フラックス、LET、ビーム不純物の測定手法)



### 宇宙線と半導体エラー

RIBF施設共用促進事業 高エネルギー重イオン・RIビーム応用研究の推進



(\*) LET : Linear Energy Transfer (dE/dX)

2019.12/13 福井イオンビーム育種研究会

ロケット打ち上げ前に、重イオンビームで耐性試験が必要



## 半導体の空気中照射コース(E5A)











大型電離箱(IC1) 高フラックス用(電流計測)

穴径Φ5cm 充填気体=空気 電極 アルミ蒸着Mylar 24 μ m相当

ビームフラックス [個/cm2/秒] 測定

★ シングルイベント評価では、フラックス値が必要 Dose [Gy] ではなく、個数を数えています。

電流値 vs 個数 を較正して、

照射物の Beam Flux 換算表 PL

[cps]

6.87E+05

1.77E+09

目標 Flux

個/cm2/秒

計算欄

3.5E+04 9E+07

広い範囲 (数個~µA) でフラックス値を求めています。



有効サイズ ロ56x56mm シンチ EJ-212 500~100µm厚 遮光アルミ蒸着 Mylar 48 µ m厚

どちらもビームラインに常設・常時モニター

表	PL vs IC1	比例領域で	Fit 結果
IC1	PL [cps] =	7.505E+12	* IC1[A]
[A]	IC1[A] =	1.330E-13	* PL[cps]
		ゼロ点を通る事	幕を仮定してます
9.14E-08			
2.35E-04	Beam照射	円面積	IC1 穴で決まる
	半径 2.5cm	19.63	[cm2]

フラックス分布の一様性 測定

RIBF施設共用促進事業 高エネルギー重イオン・RIビーム応用研究の推進



#### **GAFCHROMIC**<sup>®</sup> DOSIMETRY MEDIA, TYPE HD-V2

Active Layer - 8 microns

Polyester Substrate - 97 microns

・光子吸収線量測定用・透明フィルム
 ・大線量用: 10~1000Gy (Εγ=0.1~1MeV)
 ・暗室不要、現像処理不要

★ GAFフィルムは、手軽で便利です

- 高価な読取り機が不要
- (1) パソコン用スキャナで読取る
- (2) RGB画素データを CSVに変換 (無料ソフトあり)
- (3) MS-Excel で、

画素ごとの「吸光度」を算出

(参考文献)

 上松、花屋、小嶋(JAEA 高崎研)
 「GAFフイルム線量計とイメージスキャナを 組み合わせた、簡便なイオンビームの
 2次元線量相対分布計測システム」
 RADIOISOTOPES, 57 87-98 (2008)



Ar 95A.MeV 空気中照射 LET= 6 [MeV/mg/cm2)]: ビーム電流 2enAで90秒露光

#### ★ 重イオンビームの Dose量評価 にも使えそうです



6

### LET測定(1) Range 測定

RIBF施設共用促進事業 高エネルギー重イオン・RIビーム応用研究の推進

> Edeg 減衰板(AI) 5~2000 µ m: 12枚

照射位置

電離箱 IC2

\_ !

 $\leftarrow$  160mm  $\rightarrow$ 

気圧、気温

Eout

(\*) SRIMコード: Stopping & Range In Matter



maxLET近傍での照射希望が多いので

- 1) Edeg厚 [µm] vs. 電離箱 IC2 [A] を測定。
- 2) SRIMコード<sup>(\*)</sup>の Range曲線に Fit させる。 パラメータ ExpR : Eout = 0 となる Edegの厚さ こうすると Eout = Range -1 (ExpR - Edeg厚) で 逆算可能

#### ※ MS-Excel で 一連の SRIM 計算 をしています。



2019.12/13 福井イオンビーム育種研究会

理研・産業チーム 吉田

## LET測定(2) Energy 測定

RIBF施設共用促進事業 高エネルギー重イオン・RIビーム応用研究の推進



2019.12/13 福井イオンビーム育種研究会

8



2019.12/13 福井イオンビーム育種研究会

理研・産業チーム 吉田





2019.12/13 福井イオンビーム育種研究会

#### 12C: PHITS計算(1) @ E5B(生物コース)

RIBF施設共用促進事業 高エネルギー重イオン・RIビーム応用研究の推進



2019.12/13 福井イオンビーム育種研究会

理研・産業チーム 吉田

#### 12C:PHITS計算(2)@WMAST



## 以上、

# 理研仁科センター・半導体照射コースの 「空気中照射ビームの特性評価」について ご紹介申し上げました。

# 以下、 当チームの コマーシャル です。

#### MS-Excel で SRIM 計算



豆知識 Tips集	>																	
	Ex	celのマク		SRIM-2	013	計算	<u>.</u>	$\rightarrow$	f <sub>x</sub>	=srEnewl	Gas( <mark>\$C\$</mark> 1	13,J20,I	<20, <b>\$0</b> \$	i1≱,\$O\$	17)			
SKIWIII	· ·				A	B C	D	E	F	G	н	Ι	J	К	L M	N	0	Р
▶ サンプル画像	1				2	SRIMfi	t_動f	作確認	3	AddInマ	クロ版:1	zル内の	)式 = si	rFuncNa	ame()			
	Excel で SRIM	-2013 の Ran	ige, LET, ⊿E 計算(S	SRIMfit)	4	ビームを	を大気	〔 圧環 <sup>」</sup>	竟下で	Si (こ)	照射す	る場合	<u>,</u>					
	•				5	22	では、	1種類の   11111111111111111111111111111111111	ビームに こ対する	:対して	ニブルな	ヨロマロ	\+ <i>†</i>			青字	の部分に	入力して
▶ インストール	CDIME + +++ 2				7	Ene		約7760頁) 数で、物質	町通過後	のビーム	エネルキ	ーを計	は、y。 算してい	ます。		IN T		
▶ 応用例					8	Header srim	Ar											
					10	Mat W.S.	.name		Dens	maxLET	@MeV/u		Mat.nam	e		1		
Eng.ver.	● SRIMfit は、重イス	オンビームの物	質中での Range や LET,	⊿E 計算を、	11	Si srim	140Ar_5 140Ar_4	Si Al	2.32	18.7 18.5	<u>1.13</u> S	Silicon   Numinu	m					
	Microsoft Excel で	行うためのマク	' <b>ロ関数ライブラリー</b> です	•	13	Air <mark>I</mark> srim	40Ar_/	Air	1.2E-03	25.1	0.69 /	Air (Dry	ICRU-1	04(gas)	0			
					14	Kaptorsrim	140Ar_k	Kapton	1.42	27.3	0.75 k	(apton(l	Polyimid	e Film I	<u> 2RU-179)</u>			
_					16						通過後の作	₫ srEn	ew()で	計算				
ユーザーイ	ンターフェイス				17	ビーム	7	真空中	>	真空切り Kantar	膜 E	deg膜		空気(プ	(気圧)	室清	1 <u>25.0</u>	de gC
				•	19	A	2	MeV/u	MeV	μm	MeV/u	μm	MeV/u	mm	MeV/u	STP補加	0.983	∎ra ⊨srThk
ユーサー正義の	の AddIn 関数 として	手軽に使える。	ように、関数のヘルノン	メッセー	20	40 Ar	18	95.0	3800	75.0	94.39	50.0	93.74	175.0	=srEne			
ジを用意しまし	した。				21	L Rar	.ET(Si) nge(Si)	2.03 4668	[MeV/(ma	g/cm2)]	2.04 4615		2.05 4559		2.07 4461			
					23	Long.S	trg(Si)	175	[µm]		174		172		169			
		周数の引数		? ×	24 25	Later.S Bar	trg(Si) nge(Al)	4126	[µµm] [µµm]		27 4079		26 4029		26 3942			
- 開数の挿入 - 開数の検索(S)・		srEnew	the second second		26	Ran	ge(Air)	8256	[mm]		8163		8064		7889			
何がしたいかを簡単に	入力して、[検索開始]をクリックしてください。	WS srim40Ar_Si	srim40Ar_Si		27		oton	1.00	0; 末	6-7°	200	Lmi空で				_		
		Tum 0	= 95		29		step-	Al-Edeg	E1	LET	E2	LET		L	ET,E 🥡	2) Si 表ī	面	
開致の分類(上): 5KL 数学	Mint Y 字/三角 ^		- 05		30			μm	MeV/u	MeV/(m	g/cm2)	010	1	6 <u>-</u>		T I FT		
INDUCA(U)· 統計 STE2LETE 検索	† 問/行列	この関数は、エネルギー: Eion [f	ー 55 MeV/u] のイオンが、《Target 通過後》のエネルギー	: Enew [MeV/u]	32			100	91.14	2.07	88.85	2.12	- 1			E1	î	
srE2LETn 7 <sup></sup> srE2LETt 文字	9//~-/ 2列操作	を返します。			33			200	89.75	2.12	87.63	2.16		4 -	× .	1		
srE2Rng 論培 srE2StLng 情報			WS は、お使いのSRIMfitブックに定義したワーク	シート名 です。	34			400	86.95	2.15	85.03	2.18	<b>E</b> 1	2	<u> </u>			
srE2StLtr 122 srElmNm 5th	-J	ほとんどの関数に	-け その引数として		36			500	85.50	2.20	83.73	2.23	Ĩ,	-	$\sim$			
srE2LETe(WS, We	et± b	参照すべき Work	<sheet表の名前 (ws名)を指定<="" td=""><td>します。</td><td>37</td><td></td><td></td><td>600 700</td><td>84.04</td><td>2.23</td><td>82.43</td><td>2.26</td><td>- jõ 1</td><td>o ‡</td><td>·····&gt;</td><td><u>.</u></td><td></td><td></td></sheet表の名前>	します。	37			600 700	84.04	2.23	82.43	2.26	- jõ 1	o ‡	·····>	<u>.</u>		
「単位はUidで指定」	を返します。				39			800	81.13	2.29	79.76	2.32	L)//	-		N	1	
					40 41			900	79.57	2.32	78.40	2.35	Me	8 +		1		
					42			1100	76.44	2.39	75.69	2.41	Si				1	
先ほど紹介した、LET測定の Excelシートも、				43			1200	74.87	2.43	74.28	2.44	=	6			]		
	下記旧か	にダウシロー	- バズキキオ /		45			1400	71.58	2.47	71.37	2.40	- <u>L</u>	4		1	<u> </u>	
		ウナ・ノンロー	rcay:		46			1500	69.94	2.56	69.92	2.56	_	1		accessore and	$\mathbf{X}$	
					47			1700	66.53	2.60	66.88	2.60		2	000000000000000000000000000000000000000			
1// - /		1.1. //		1	49			1800	64.80	2.71	65.32	2.69		-				
ヨナーム	WWebヘーン	nttp://ribf.	riken.jp/sisetu-ky	oyo/	50 51			1900	63.06 61.22	2.76	63.76 62.18	2.74		o 1		÷	4000	<del></del>
					52			2100	59.32	2.90	60.54	2.85		U	20 <b>A</b> !	100 I-Dea Thia	4000 ck [um]	
					53			2200	57.43	2.97	58.89	2.92			^'	Sog mit	Dand	
2019.12/13 福夫	キイオンビーム育種矿	們究会						14						玛	₫研・産	業チー	ム 吉F	E